




## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها





## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

- در فصلهای قبلی سرعت خطی لحظه ای یک نقطه روی مکانیزم و سرعت زاویه ای لحظه عضو مورد نظر تعیین شدند. در این فصل “شتابهای خطی و زاویه ای” مورد بررسی قرار می گیرند.
- تحلیل شتاب از طریق جمع شتابهای نسبی انجام می شود، این روش شبیه به روش سرعتهای نسبی می باشد.
- در چندضلعی شتاب قطب بصورت “ $O$  (double prime)” نمایش داده می شود.
- سایر نقاط نیز با (double prime) نشان داده می شوند.
- خطوط رسم شده از قطب به نقاط شتاب مطلق و خط بین دو نقطه شتاب نسبی را مشخص می سازد.





## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

- معادلات شتاب

$$A^n = \frac{V^2}{R} = R\omega^2 = V\omega$$

$$A^t = R\alpha$$

$$A = \sqrt{(A^n)^2 + (A^t)^2}$$

- علاوه بر مولفه های مماسی و عمودی شتاب مولفه “Coriolis” شتاب نیز مورد بررسی قرار گرفت.


$$A_{cor} = 2V\omega$$



## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

### • شتاب خطی


– در مکانیزم لغزنده و لنگ، لنگ دارای سرعت یکنواخت  $\omega_2$  می باشد. شتاب نقطه C را بدست آورید.



$$V_C = V_B + V_{C/B}$$

## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

• رسم دیاگرام شتاب





$$A_C = A_B + A_{C/B}$$

$$A_C^n + A_C^t = A_B^n + A_B^t + A_{C/B}^n + A_{C/B}^t$$

$$A_B^t = 0$$

$$A_{C/B}^n = \frac{V_{C/B}^2}{BC}$$



چندضلعی شتاب



## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

- تصویر شتاب (Acceleration Image)
  - برای هر عضو مکانیزم یک تصویر در چندضلعی شتاب وجود دارد.
  - نقاط **B** و **C** را در نظر بگیرید:

$$A_{B/C} = A_{B/C}^n + A_{B/C}^t$$

$$\begin{aligned} |A_{B/C}| &= \sqrt{A_{B/C}^n{}^2 + A_{B/C}^t{}^2} \\ &= \sqrt{(BC \omega^2)^2 + (BC \alpha)^2} \\ &= BC \sqrt{\omega^4 + \alpha^2} \end{aligned}$$

لذا شتاب نسبی متناسب با طول عضو است، به عبارت دیگر نقاط روی چند ضلعی شتاب تصویر نقاط متناظر روی مکانیزم می باشند.








## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

• شتاب نقطه D


- شتاب  $A_{D/B}$  و  $A_{D/C}$  را بدست آورید.



## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

شتاب خطی نقاط A، B، C و شتاب زاویه ای عضو ۳ را بدست آورید.

$$\omega_2 = 15 \text{ rad/sec} \quad \alpha_2 = 10 \text{ rad/sec}^2$$






## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

قبل از حل مثال فوق، شتاب اعضاء  
در تماس غلتشی بررسی می شود

$$A_{P_2} = A_C + A_{P_2/C}$$

$$A_{P_2} = A_C^n + A_C^t + A_{P_2/C}^n + A_{P_2/C}^t$$




## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

### • شتاب زاویه ای

- شتاب زاویه ای هر عضو صلب برابر است با شتاب مماسی یک نقطه روی عضو نسبت به نقطه دیگری روی همان عضو تقسیم بر فاصله آن دو نقطه
- در مثال قبل شتاب زاویه عضو ۳ برابر است با

$$\alpha_3 = \frac{A_{C/B}^t}{BC}$$

- جهت شتاب زاویه ای با انتقال شتاب مماسی روی دیاگرام سینماتیکی مکانیزم بدست می آید.







## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

$$V_C = V_B + V_{C/B}$$

$$A_C = A_B + A_{C/B}$$


$$A_C^H + A_C^E = A_B^H + A_B^E + A_{C/B}^H + A_{C/B}^E$$

• مکانیزم چهار میله




## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

• شتاب زاویه ای



$$\alpha_3 = \frac{A_{C/B}^t}{BC}$$

$$\alpha_4 = \frac{A_C^t}{C_4}$$



## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها


### • مکانیزمهای معادل

– هنگام تحلیل شتاب مکانیزمهای تماس مستقیم به منظور ساده شدن تحلیل می توان آنها را با مکانیزم معادل جایگزین کرد.

–  $C_2C_3$  عمود مشترک و  $C_2$  و  $C_3$  مراکز انحنای دو جسم است.


– در صورتیکه پینهای مکانیزم چهار میله در این نقاط قرار گیرد، اثبات می شود دو مکانیزم معادل یکدیگرند.

– به عبارت دیگر در این لحظه عضو محرک ۲ و متحرک ۳ دارای سرعت و شتاب یکسانی می باشند.




## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها



• چند مثال دیگر



## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها



## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها






## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

### • شتاب Coriolis

- مثالهایی که تا کنون برای تحلیل شتاب مکانیزم استفاده شده اند، فقط دارای اتصال پین بوده اند و یا معکوسی از مکانیزم لغزنده لنگ انتخاب شد که عضو لغزنده دورانی نداشته است.
- وقتی که اتصال لغزنده در روی یک عضو دورانی قرار داشته باشد، مولفه دیگری از شتاب به نام "شتاب Coriolis" وجود خواهد داشت.



## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

- در مدت زمان  $dt$  مسیر به اندازه  $d\theta$  با سرعت زاویه ای ثابت  $\omega_2$  دوران داشته و نقطه  $P_2$  به نقطه  $P'_2$  منتقل شده است.
- در همین مدت زمان نقطه  $P_3$  به  $P'_3$  منتقل می شود.
- می توان این تغییر مکان را به صورت زیر نمایش داد.

$$P_2P'_2 + P'_2B + BP'_3$$

- تغییر مکان  $P_2P'_2$  و  $P'_2B$  با سرعت ثابت بوده اما تغییر مکان  $BP'_3$  در نتیجه شتاب در این راستاست:

$$arcBP'_3 = (P'_2B)d\theta$$

$$= (V_{P_3/P_2} dt) (\omega_2 dt) = V_{P_3/P_2} \omega_2 dt^2$$

- سرعت نقطه  $P_3$  عمود بر خط  $OF$  بوده و با نرخ ثابتی زیاد می شود (چرا).

- به عبارت دیگر شتاب نقطه  $P_3$  عمود بر  $OF$  ثابت است:


$$BP'_3 = ds = \frac{1}{2} A(dt)^2$$

$$V_{P_3/P_2} \omega_2 dt^2 = \frac{1}{2} A(dt)^2$$

$$A = 2 V_{P_3/P_2} \omega_2$$



مولفه شتاب Coriolis نقطه  $P_3$






## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها


• روش تعیین جهت شتاب Coriolis

دوران  $90^\circ$  سرعت  $V_{P_3/P_2}$  در جهت سرعت زاویه ای  $\omega_2$  مسیر



## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

• حالت کلی




$$A_{P_3} = A_{P_2} + A_{P_3/P_2}$$

$$A_{P_3} = A_{P_2}^n + A_{P_2}^t + A_{P_3/P_2}^n + A_{P_3/P_2}^t + A_{P_3/P_2}^{cor}$$

$$A_{P_3/P_2}^n = \frac{V_{P_3/P_2}^2}{R}$$

$$A_{P_3/P_2}^{cor} = 2 V_{P_3/P_2} \omega_2$$






## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

حل چند مثال

- مکانیزم نشان داده شده با مقیاس  $1/3$  واقعی رسم شده است، بازوی ۴ با نرخ  $1 \text{ rad/sec}$  CCW دوران می کند و با نرخ  $0.5 \text{ rad/sec}^2$  افزایش سرعت دارد. شتاب زاویه ای بازوی ۲ و شتاب خطی نقطه B را بدست آورید.



## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

• تحلیل سرعت و شتاب با استفاده از روابط برداری


– دستگاه ثابت XYZ دستگاه متحرک xyz

– موقعیت نقطه P نسبت به دستگاه ثابت

$$\vec{R}_P = \vec{R}_O + \vec{R}$$

$$\vec{R}_O = x_o \hat{i} + y_o \hat{j} + z_o \hat{k}$$


$$\vec{R} = x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k}$$






## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

### تمرینات و مسائل فصل ۶



## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

۲- سرعت و شتاب خطی نقطه B را بدست آورید.








## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

۳- مکانیزم clamping نشان داده شده در شکل توسط یک جک پنوماتیک عمل می کند. اگر سرعت و شتاب باز شدن جک به ترتیب  $5 \text{ cm/s}$  و  $2 \text{ cm/s}^2$  باشد سرعت و شتاب زاویه ای عضو ۲ و سرعت و شتاب خطی نقطه D بدست آورید.




$$\begin{aligned} s &= 35 \text{ cm} \\ AB &= 17 \text{ cm} \\ AC &= 30 \text{ cm} \\ BD &= 10 \text{ cm} \\ AB &\perp BD \end{aligned}$$





## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها


۴- در مکانیزم زیر عضو ۴ با سرعت و شتاب خطی  $8 \text{ cm/s}$  و  $80 \text{ cm/s}^2$  به سمت چپ حرکت می کند. سرعت و شتاب زاویه ای عضو ۲ را بدست آورید.





## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

۵- مکانیزم زیر با مقیاس نصف رسم شده است. میله ۶ با سرعت ثابت  $1.15$  رادیان بر ثانیه  $CW$  دوران میکند. سرعت و شتاب زاویه ای میله ۲ را با استفاده از دیاگرام سرعت و شتاب بدست آورید.





## فصل ۶ شتاب در مکانیزمها

پایان

